TED WALKER



Categoría		Uso aconsejado
0 80%-100%		luminosidad atenuada
1 43%-80%		luminosidad contrastada
2 18%-43%		luminosidad media
3 8%-18%		luminosidad alta
4 3%-8%		 luminosidad excepcional

CE


superb-vision.eu

Superbvision Optik S.L.
Rúa Oliveira, 27
36163 Poio, Pontevedra (España)
central@superb-vision.eu
Lote:1

Gafas de sol para uso general Folleto informativo según el Anexo II, punto 1.4, del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual (EPI).Este producto cumple con la norma EN ISO 12312-1:2022 (Protección de los ojos y la cara). Gafas de sol y filtros de protección contra la radiación solar para uso general. No son aptas para la observación directa del sol. La declaración UE de conformidad se puede consultar en el siguiente sitio web: superb-vision.eu

Modo de uso Este equipo de protección individual (EPI) ha sido diseñado para proteger al usuario frente a la acción nociva de los rayos solares y ofrecer protección UV, conforme a las principales normas internacionales. Es adecuado para condiciones normales de uso en las que no se prevean esfuerzos excesivos.

Advertencias No son aptas para la observación directa del sol ni para la exposición a radiación UV procedente de fuentes artificiales. No son aptas para conducir en condiciones de escasa luminosidad. Las gafas con filtro de categoría 4 no son aptas para la conducción ni para uso vial.

Información general Las lentes de las gafas de sol poseen una elevada calidad óptica y son resistentes al impacto conforme a las normas indicadas. No obstante, no pueden considerarse un elemento de protección frente a impactos severos o colisiones. Las monturas están fabricadas con materiales que garantizan ligereza, confort y resistencia mecánica.

Limpieza y mantenimiento: Con el uso, las gafas y los filtros protectores entran en contacto con sudor, grasa cutánea, polvo, cosméticos, etc., lo que puede afectar negativamente a su funcionalidad. Se recomienda limpiar las gafas con agua templada y jabón neutro, evitando el uso de disolventes o alcohol. Secar con un paño suave y limpio para mantener las características de los filtros. En caso de desgaste (arañazos u opacidad) de los filtros solares, se aconseja su sustitución por recambios originales.

Conservación Conservar en su estuche, en un lugar seco, a una temperatura entre -10 °C y +35 °C.

Category	Recommended use	
0 80%-100%		dimmed brightness
1 43%-80%		contrasted brightness
2 18%-43%		medium brightness
3 8%-18%		high brightness
4 3%-8%		 exceptional brightness

CE



superb-vision.eu

Superbvision Optik S.L.
27, Rúa Oliveira
36163 Poio, Pontevedra (Spain)
central@superb-vision.eu
Batch:1

Sunglasses for General Use Information leaflet in accordance with Annex II, point 1.4, of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE). This product complies with EN ISO 12312-1:2022 (Eye and face protection). Sunglasses and related eyewear. Sunglasses for general use. Not suitable for direct observation of the sun. The EU Declaration of Conformity can be accessed at the following website: [insert website]

Instructions for Use This personal protective equipment (PPE) has been designed to protect the user against the harmful effects of solar radiation and to provide UV protection, in accordance with the main international standards. It is suitable for normal conditions of use where no excessive mechanical stress is expected.

Warnings Not suitable for direct observation of the sun or for exposure to UV radiation from artificial sources. Not suitable for driving in low-light conditions.
Sunglasses with filter category 4 are not suitable for driving or road use.

General Information The lenses provide high optical quality and are impact-resistant in accordance with the applicable standards. However, they cannot be considered as protection against severe impacts or collisions.
The frames are made of materials that ensure lightness, comfort, and mechanical strength.

Cleaning and Maintenance During use, the sunglasses and protective filters may come into contact with sweat, skin oils, dust, cosmetics, etc., which may negatively affect their performance. It is recommended to clean the sunglasses with lukewarm water and mild soap, avoiding the use of solvents or alcohol.
Dry with a soft, clean cloth to preserve the properties of the filters.
In case of wear (scratches or opacity) of the solar filters, replacement with original spare parts is recommended.

Storage
Store in its case, in a dry place, at a temperature between **-10 °C and +35 °C.**

CE

DISTRIBUTED BY
DISTRIBUIDO POR

Superbvision Optik S.L.
Rúa Oliveira, 27
36163 Poio, Pontevedra (Spain)
+34 986 83 32 32
central@superb-vision.eu